



S.p.A. Autovie Venete
*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine,
Portogruaro - Pordenone - Conegliano, Villesse - Gorizia e Tangenziale di Mestre*
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

FORNITURA AUTOCARRO DA 6 ton. CON CASSONE FISSO E GRU IDRAULICA

**All. I:
SPECIFICHE DELL'AUTOCARRO
DA RITIRARE**

Dicembre 2016

Il Responsabile Servizi Manutentivi
- p.t. Giovanni CANTE -

IGR/ESE/SM/mz

ALLEGATO I
SPECIFICHE DELL'AUTOCARRO DA RITIRARE

SPECIFICHE DELL'AUTOCARRO DA RITIRARE

- Foto dell'automezzo completo degli allestimenti di bordo;
- Autocarro Iveco 50C13 anno di immatricolazione 2003 targato CB 238 YF (c.f.r. copia carta di circolazione allegata);
- Gru idraulica modello 008T costruttore HIAB S.r.l. regolarmente revisionata (c.f.r. scheda di manutenzione rilasciata in data 15 giugno 2016 dalla ditta Chiarvesio S.r.l.);



ALLEGATO I
SPECIFICHE DELL'AUTOCARRO DA RITIRARE



III

N°	AD081B2UD04	(A)	CB23BYF	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 04/JUD/09763E CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 19.09.2003 (04UD0976261) LUNGHEZZA 6.560 M LARGHEZZA 2.100 M PORTATA 2450 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 195/75R16(107/105N)S-D IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. CASSONE CHIARVESTO CHI.C.GRU 72-19/ 2003 CON GRU IDRAULICA HIAB OCBT-1 MATR.80619. MUNITA DI 1.PIEDE STABI LIZZATORE IDRAULICO. DISTANZA BARI CENTRO GRU - 1 ASSE = MM.1650. GANCIO DI TRAINO AD UNGHINO ORLANDO VULPYO CAT.II IDONEO AL TRAINO DI RI MORCHI AVENTI LARGH.MAX MM.2400 E MASSA MAX KG.3500. M.D. N. 04UD09762E DEL 25.03.2004 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01400 ASSE POST.KG. 03700 L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI PABSI:3450.3750.3950.4350.4750 MM OPP. POSTI ANT. 2 OPP. POSTI TOT. 002				
AG. 0000				

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzioni Generali Territoriali del Nord-Est
Venezia - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna

Ufficio 1 - CPA di Codroipo - Stazione di Prova ATP

Op. 16VE015622 del 11/01/2012
Autoveicolo per servizio d'emergenza esente dall'obbligo del limitatore di velocità
TARGA CB238YF

Obbligo di ripristino dell'allineamento originario in caso di dismissione
ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/6/CEE e successive.

Codroipo, 18 GEN. 2012


IL TECNICO



FIRMA INGENGERE
ING. GIOVANNI NERI



AND 24283



040549387

CB 238YF UD/000/B1X
REVISIONE DEL03/12/2011
REGOLARE

UD0000BFFM41

CB 238YF UD/000/H7K
REVISIONE DEL17/12/2010
REGOLARE

ESITO

UD0000BD82M



ALLESTIMENTI - GRU - SPONDE MONTACARICHI



CHIARVESIO s.r.l. via Plasencia, 14 33034 FAGAGNA (UD)
Tel. +39-0432.810013 - Fax +39-0432.810139
E-mail: commercial@chiarvesio.it www.chiarvesio.it
R.E.A. UD243055 Registro Imprese di UD
Cap. Soc. €50.000,00 I.V.
Cod. Fisc. e P. IVA IT 02202310306

SCHEDA DI MANUTENZIONE PERIODICA

DATA INTERVENTO: Fagagna, 15 giugno 2016

Cliente
Autovie Venete

GRU TIPO: GRU IDRAULICA PER AUTOCARRO

Matricola I.S.P.E.S.L. 03/200057/TS

modello 008T casa costruttrice HIAB S.r.l.

Numero di fabbrica 80619 anno di costruzione 2003

Montata su autocarro IVECO 50CI3

Telaio ZCFC5090005448316 targa CB 238 VF

NON È STATO RISCONTRATO ALCUN INCONVENIENTE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

L'APPARECCHIO È STATO ISPEZIONATO VISIVAMENTE - SI È POI PROCEDUTO ALLA VERIFICA FUNZIONALE E DELL'EFFICIENZA DELLA GRU - È STATO IDENTIFICATO L'APPARECCHIO E LE RELATIVE TARGHE DI PORTATA SONO STATI CONTROLLATI I COMPONENTI CHE SONO SOGGETTI AD USURA, A CORROSIONE O A INVECCHIAMENTO STRUTTURALE SONO STATI CONTROLLATI LA FUNZIONALITA' DEI MECCANISMI ELETTRICI ED IDRAULICI.

CONTROLLI EFFETTUATI:

- X CONTROLLO TIRANTI DI STAFFAGGIO
- X CONTROLLO SERRAGGIO VITI CANNE DI ROTAZIONE
- X CONTROLLO STATO TUBI IN GOMMA
- X CONTROLLO STATO TUBI IN FERRO E RACCORDI
- X CONTROLLO GENERALE STRUTTURA
- X CONTROLLO PIOMBATURE ORIGINALI
- X CONTROLLO TARA'TURA VALVOLE
- X CONTROLLO VELOCITA' DI ROTAZIONE
- X CONTROLLO VISIVO GIOCO PERNI
- X L'AREA DI LAVORO DELL'APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO COMPRENDE I 180° POSTERIORI ALLA CABINA.

INTERVENTI ESEGUITI DALL'OFFICINA: GRASSAGGIO COMPLETO NEI PUNTI INDICATI.

La presente scheda di manutenzione, emessa in ottemperanza all'art. 71 del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non è sostitutiva delle verifiche affidate alle Istituzioni Pubbliche.

Le operazioni sono state eseguite in conformità alle prescrizioni del costruttore riportate sul manuale d'uso e manutenzione.

FIRMA CLIENTE

TIMBRE E FIRMA
 OFF. CHIAVESSIO AN
 UFFICIO TECNICO
 P. 100 100 100 100

Amovio Venere (CCS) CB 214 Y7 doc

[illegible]